


NAZWA PROJEKTU	Madalińskiego 109/2
ADRES	Wrocław
DATA PRZEGLĄDU	02.01.2024, 08:51
UTWORZONO	02.01.2024
UTWORZYŁ	Krzysztof Cempiel

# RAPORT TECHNICZNY - Madalińskiego 109/2

ZGŁOSZEŃ: 12



Rzut

**#1 Pęknięcie w narożniku ścian****Kategoria** Wykończenie ścian i sufitów

Fot. 1

**#2 Pozostałości zwulkanizowanego kleju na płycie czołowej grzejnika****Kategoria** Instalacja CO

Fot. 2



Fot. 3

**#3 Uszkodzenia mechaniczne na skrzydłach od wewnątrz w dwóch miejscach**

**Kategoria** Stolarka okienna i rolety



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6

**#4 Uszkodzenia okleiny na ramie w części progowej od zewnątrz****Kategoria** Stolarka okienna i rolety

Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9

**#5** Brak maskownicy na mocowanie klapy rewizyjnej rolety oraz zaślepek na otwory montażowe prowadnic rolety

**Kategoria** Stolarka okienna i rolety



Fot. 10



Fot. 11




Fot. 12

**#6 Brak zaślepek na otwory montażowe prowadnic rolety****Kategoria** Stolarka okienna i rolety

**#7 Uszkodzenia okleiny na ramie w części progowej od zewnątrz****Kategoria** Stolarka okienna i rolety

Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



#8

Brak obróbki bruzdy w elewacji przy oświetleniu zewnętrznym

Kategoria

Balkon/ loggia/ taras/ ogródek



Fot. 18

## #9 Zabrudzenia na elewacji pod płytą balkonu powyżej

Kategoria Balkon/ loggia/ taras/ ogródek



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21

**#10 Brak opisu bezpieczników**

**Kategoria** Instalacja elektryczna



Fot. 22

**#11 Uszkodzenia okleiny na ramie w części progowej od zewnątrz**

**Kategoria** Stolarka okienna i rolety



Fot. 23



Fot. 24

**#12** Zabrudzenia pianą w górnej części ramy od zewnątrz

Kategoria Stolarka okienna i rolety



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27